

# HILTI

**GX 2**

한국어





## 목차

<b>1</b>	<b>문서 관련 기재사항</b>	<b>2</b>
1.1	본 문서에 대해	2
1.2	기호 설명	2
1.2.1	경고사항	2
1.2.2	문서에 사용된 기호	2
1.2.3	그림에 사용된 기호	2
1.3	제품 관련 기호	2
1.3.1	제품에 사용된 기호	2
1.3.2	명칭 및 표시 문자 강조	3
1.4	제품 정보	3
1.5	적합성 선언	3
<b>2</b>	<b>안전</b>	<b>3</b>
2.1	안전상의 주의사항	3
<b>3</b>	<b>제품 설명</b>	<b>8</b>
3.1	제품 개요	8
3.2	규정에 맞는 사용	9
3.3	공급품목	9
3.4	화스너 가이드	9
3.5	타정 깊이 조절장치용 슬라이더 및 화스너 가이드 잠금 해제장치	9
3.6	지지대 다리	9
3.7	벨트 후크	9
3.8	가스캔	9
3.9	가스캔 상태 표시	10
3.10	배터리 충전 상태 표시	10
<b>4</b>	<b>기술 제원</b>	<b>10</b>
4.1	타정기	10
4.2	소음 정보 및 진동값	10
<b>5</b>	<b>타정기 충전</b>	<b>11</b>
5.1	핀 타정을 위한 장착 상태	11
5.2	매거진 장착	11
5.3	가스캔 끼우기	11
5.4	배터리 끼우기	11
<b>6</b>	<b>핀 설치</b>	<b>11</b>
<b>7</b>	<b>타정기 방전</b>	<b>12</b>
7.1	배터리 분리	12
7.2	가스캔 제거	12
7.3	매거진 비우기	12
<b>8</b>	<b>옵션 조작 단계</b>	<b>12</b>
8.1	새 가스캔의 운반 안전장치 제거	12
8.2	가스캔 상태 점검	12
8.3	매거진 분리	13
8.4	매거진 설치	13
8.5	화스너 가이드 분리	13
8.6	화스너 가이드 끼우기	13
8.7	지지대 다리 분리	13
8.8	지지대 다리 설치	14
<b>9</b>	<b>문제 제거</b>	<b>14</b>
9.1	화스너 가이드 영역에서 이물질 제거	14

10	유지 관리	14
10.1	타정기의 관리 대책	14
10.2	타정기 청소	14
10.3	유지보수	14
10.4	관리 및 수리작업 후 점검	14
11	문제 발생 시 도움말	14
12	폐기	17
13	제조회사 보증	17

## 1 문서 관련 기재사항

### 1.1 본 문서에 대해

- 처음 사용하기 전에 본 문서 전체를 읽으십시오. 안전하게 작업하고 문제 없이 취급하기 위한 전제가 됩니다.
- 본 문서 및 제품에 나와 있는 안전 지침 및 경고 지침에 유의하십시오.
- 항상 제품에 있는 사용 설명서를 잘 보관하고 제품은 반드시 본 지침과 함께 다른 사람에게 전달하십시오.

### 1.2 기호 설명

#### 1.2.1 경고사항

본 제품을 다루면서 발생할 수 있는 위험에 대한 경고사항. 다음과 같은 시그널 워드는 기호와 함께 사용됩니다.

	위험! 이 기호는 직접적인 위험을 표시합니다. 만약 지키지 않으면 심각한 부상을 당하거나 사망할 수도 있습니다.
	경고! 이 기호는 잠재적인 위험을 표시합니다. 만약 지키지 않으면 심각한 부상을 당하거나 사망에 이를 수도 있습니다.
	주의! 이 기호는 잠재적인 위험 상황을 표시합니다. 만약 지키지 않으면 가벼운 부상 또는 물적 손실을 입을 수 있습니다.

#### 1.2.2 문서에 사용된 기호

본 문서에서 사용되는 기호는 다음과 같습니다.

	기기를 사용하기 전에 사용설명서를 읽으십시오.
	적용 지침 및 기타 유용한 사용정보

#### 1.2.3 그림에 사용된 기호

다음과 같은 기호가 그림에 사용됩니다.

	이 숫자는 본 지침 첫 부분에 있는 해당 그림을 나타냅니다.
3	매겨진 숫자는 작업 단계의 순서를 나타내며, 텍스트에 매겨진 작업 단계와 차이가 있을 수 있습니다.
	항목 번호는 개요 그림에서 사용되며 제품 개요 단락에 나와 있는 기호 설명 번호를 나타냅니다.
	이 표시는 제품을 다룰 때, 특별히 주의할 사항을 나타냅니다.

## 1.3 제품 관련 기호

### 1.3.1 제품에 사용된 기호

다음과 같은 기호가 제품에 사용됩니다.

	일반적인 준수 표시
	보안경 착용

	귀마개 촉용
	안전모 촉용
	폐기물 재활용

### 1.3.2 명칭 및 표시 문자 강조

명칭 및 표시 문자는 다음과 같이 표시됩니다.

- |     |                        |
|-----|------------------------|
| , ' | 타정기에 표시되어 있는 조작 요소 명칭. |
| « » | 타정기에 표시되어 있는 문자.       |

### 1.4 제품 정보

**Hilti** 제품은 전문가용으로 설계되어 있으며, 허가받은 자격을 갖춘 작업자만 조작, 정비 및 수리할 수 있습니다. 이 기술자는 발생할 수 있는 위험에 대해 특별 교육을 받은 상태여야 합니다. 교육을 받지 않은 사람이 제품을 부적절하게 취급하거나 규정에 맞지 않게 사용할 경우에는 기기와 그 보조기구에 의해 부상을 당할 위험이 있습니다.

형식 명칭 및 일련 번호는 형식 라벨에 제시되어 있습니다.

- 일련 번호를 다음의 표에 옮기십시오. 대리점 또는 서비스 센터에 문의할 경우 제품 제원이 필요합니다.
- 제품 제원

타정기, 가스 구동식	GX 2
세대:	01
일련 번호:	

### 1.5 적합성 선언

폐사는 전적으로 책임을 지고 여기에 기술된 제품이 통용되는 기준과 규격에 일치함을 공표합니다. 적합성 증명서 사본은 본 문서 끝 부분에서 확인할 수 있습니다.

기술 문서는 이곳에 기술되어 있습니다.

**Hilti** Entwicklungsgesellschaft mbH | Zulassung Geräte | Hiltistraße 6 | 86916 Kaufering, DE

## 2 안전

### 2.1 안전상의 주의사항

타정기를 이용한 안전한 작업

- 타정기를 신체 부위로 누를 경우 실수로 리벳이 박혀 중상을 입을 수 있습니다. 어떠한 경우에도 타정기를 손 또는 다른 신체 부위로 누르지 마십시오.
- 용도에 따라 고정기구를 화스너 가이드에 끼울 때(예를 들어 와셔, 클램프, 클립 등) 실수로 리벳이 박혀 중상을 입을 수 있습니다. 용도에 따라 고정기구를 화스너 가이드에 끼울 때 어떠한 경우에도 손 또는 다른 신체 부위로 화스너 가이드를 향해 누르지 마십시오.
- 타정기가 자기 자신 또는 타인에게 향하지 않도록 하십시오.
- 타정기 사용 시 팔을 굽힌 상태로 유지하십시오(팔을 펴서는 안됨).
- 핀을 미는 기구를 되돌릴 때 항상 기구가 맞물리도록 유의하십시오.
- 래치 보호장치를 풀 때 핀을 미는 기구를 앞쪽으로 당기지 말고, 앞쪽으로 끼우십시오. 손가락이 끼일 수 있습니다.
- 고정 요소를 용접된 강철 또는 주강과 같은 딱딱한 모재에 박지 마십시오. 이러한 소재에 박으면 잘못 박히고 고정 요소가 파손될 수 있습니다.
- 고정 요소를 목재 또는 석고보드와 같은 부드러운 모재에 박지 마십시오. 이러한 소재에 박으면 잘못 박히고 모재가 끄집힐 수 있습니다.
- 고정 요소를 유리 또는 타일과 같은 깨지기 쉬운 모재에 박지 마십시오. 이러한 소재에 박으면 잘못 박히고 모재가 분리될 수 있습니다.
- 작업하기 전에 모재의 뒷부분에 사람이 부상당하하거나 물건이 손상될 염려가 없는지 확인하십시오. S
- 타정기를 모재를 향해 화스너 가이드가 타정기 안의 스톰 위치까지 들어간 경우에만 트리거링 유닛을 작동하십시오.
- 또거운 타정기에서 유지보수 작업을 진행해야 하는 경우, 반드시 보호장갑을 착용하십시오.

- ▶ 장시간 동안 타정율이 높은 경우 손잡이 부위를 벗어난 표면이 뜨거울 수 있습니다. 화재로부터 보호할 수 있도록 보호장갑을 적용하십시오.
- ▶ 타정기가 과열되면, 가스캔을 제거하고 타정기를 냉각시키십시오. 최대 타정율을 초과하지 마십시오.
- ▶ 설치과정 중에 재료의 파편이 튀거나 매거진 스트립 재료가 튀어나올 수 있습니다. 재료의 파편으로 인해 눈 등 신체에 부상을 입을 수 있습니다. 보안경, 귀마개 그리고 보호장갑을 사용하십시오. 타정기의 종류와 사용에 따라, 먼지 보호 마스크, 미끄럼 방지용 안전 신발, 안전모 또는 귀마개 등과 같은 안전한 보호장비를 적용하면 부상의 위험을 줄일 수 있습니다. 주위에 있는 모든 사람도 보안경과 안전모를 착용해야 합니다.
- ▶ 적합한 귀마개를 적용하십시오(기술자료의 소음 정보 참조). 화스너는, 가스·공기 혼합기의 점화에 의해 격발되어 박히게 됩니다. 이때 노출되는 소음은 청각에 손상을 줄 수 있습니다. 그 주변에 있는 사람들도 적합한 귀마개를 적용해야 합니다.
- ▶ 타정 시 타정기는 항상 모재와 직각이 되게 하십시오. 이는 화스너가 모재로부터 튀어나오는 것을 방지하는데 도움을 줍니다.
- ▶ 어떠한 경우에도 동일한 부위에 다른 고정 요소를 박지 마십시오. 이로 인해 잘못 박히고 고정 요소가 파손될 수 있습니다.
- ▶ 매거진을 교체하거나 또는 청소 작업, 서비스 작업 및 수리 작업을 진행할 때, 보관 및 운반 전, 또는 타정기를 무감독 상태로 둘 경우, 항상 가스캔 (→ 페이지 12) 및 배터리 (→ 페이지 12)를 빼내고 매거진 (→ 페이지 12)을 비워두십시오.
- ▶ 완벽하고 규정에 맞는 기능을 보장하기 위해 있을지도 모를 손상에 대하여 타정기와 액세서리를 점검하십시오. 기기의 움직이는 부품이 완벽하게 작동하는지, 끼이지 않았는지 또는 부품이 손상되지 않았는지를 점검하십시오. 타정기의 완벽한 작동을 보장하기 위한 모든 조건들이 충족되어야 하고, 모든 부품이 정확하게 설치되어야 합니다. 손상된 안전장치와 부품은 사용설명서에 다르게 언급되어 있지 않는 한, Hilti 서비스에서 정확하게 수리 또는 교환해야 합니다.
- ▶ 타정기는 반드시 자격을 갖춘 전문 기술자에 의해 그리고 순정 대체부품만 이용하여 수리해야 합니다. 이렇게 하여 타정기의 안전성을 계속해서 유지할 수 있습니다.
- ▶ 타정기를 변조하거나 개조해서는 절대로 안됩니다.
- ▶ 화재위험 또는 폭발위험이 있는 곳에서 타정기를 사용하지 마십시오.
- ▶ 주위 환경을 고려하십시오. 타정기가 비 또는 눈에 노출되지 않도록 하며, 습하거나 물기가 있는 곳에서는 기기를 사용하지 마십시오.
- ▶ 환기가 잘 되는 작업장소에서만 타정기를 사용하십시오.
- ▶ 화스너 가이드와 고정 요소가 올바르게 조합된 것을 선택하십시오. 잘못 조합된 경우 타정기가 손상되거나 고정력이 낮아질 수 있습니다.
- ▶ 항상 사용기준을 준수하십시오.

#### 전기로 인한 위험

- ▶ 작업을 시작하기 전에, 금속 탑지기 등을 이용하여 작업장에서 가려져 있거나 덮혀 있는 전기 배선, 가스 파이프 그리고 하수도관이 있는지를 점검하십시오.
- ▶ 숨겨진 전선에 접촉할 수 있는 작업을 할 경우 항상 타정기의 절연된 손잡이만 잡으십시오. 전류가 흐르는 전선과 접촉하면 타정기의 금속 부위를 통해 감전이 될 수도 있습니다.

#### 충전식 공구의 올바른 사용방법과 취급방법

- ▶ 배터리를 끼우기 전에 기기의 스위치가 꺼져 있는지 확인하십시오. 스위치 켜져 있는 상태에서 전동공구에 배터리를 끼우면 사고가 발생할 수 있습니다.
- ▶ 배터리를 고열, 직사광선 및 화염 근처에 두지 마십시오. 폭발의 위험이 있습니다.
- ▶ 배터리를 분해하거나 강한 압력 또는 80°C 이상의 열을 가하거나 연소시켜서는 안됩니다. 그 외에는 화재 위험, 폭발위험 및 부식위험이 있습니다.
- ▶ 습기가 스며들지 않도록 주의하십시오. 습기가 유입될 경우 단락을 초래하고 화상 또는 화재가 야기될 수 있습니다.
- ▶ 각 기기에 허용된 배터리 외에 다른 종류를 사용하지 마십시오. 다른 배터리를 사용하거나, 다른 목적으로 배터리를 사용할 시에는 화재와 폭발의 위험이 있습니다.
- ▶ 리튬 이온 배터리의 운반, 보관 및 사용에 대한 특수 지침에 유의하십시오.
- ▶ 보관 및 운반하기 전에 기기에서 배터리를 분리하십시오.
- ▶ 배터리가 단락되지 않도록 하십시오. 배터리를 기기에 삽입하기 전에 배터리 접점과 기기의 접점에 이를 질이 있는지 확인하십시오. 배터리 팩의 접점이 단락될 경우, 화재 위험, 폭발 위험 및 부식 위험이 있습니다.
- ▶ 손상된 배터리(예를 들면 배터리에 균열, 부러진 부분이 있거나 접점이 훑었거나 뒤로 밀렸거나 당겨짐)는 충전해서는 안되며, 계속해서 사용할 수 없습니다.
- ▶ 배터리가 짙기에 너무 뜨거운 경우 배터리에 결함이 있을 수 있습니다. 배터리를 습기가 없는 장소에서 냉각시키십시오. 근처에 가연성 소재가 없는지 확인하십시오. Hilti 서비스 센터로 연락하십시오.

#### 사용한 가스 관리 및 취급 방법

- ▶ 가스캔 및 동봉된 정보에 담긴 지침에 유의하십시오.

- ▶ 발생되는 가스는 폐, 피부 및 눈에 유해합니다. 가스캔 분리 후 최대 대략 10초 동안 카스캔 박스로부터 얼굴과 눈을 멀리 두십시오.
- ▶ 가스캔의 벨브를 손으로 조작하지 마십시오.
- ▶ 사람이 가스를 호흡하였을 경우에는 야외 또는 환기가 잘되는 곳으로 데려가서 편안한 상태로 눕히십시오. 필요할 경우 의사와 상담하십시오.
- ▶ 사람이 의식을 잃은 경우, 의사와 상담하십시오. 환기가 잘되는 곳으로 데려가서 옆으로 눕히십시오. 숨을 쉬지 않으면 인공호흡을 실시하고, 필요한 경우에는 산소를 공급해 주십시오.
- ▶ 가스가 눈에 들어갔을 경우에는 눈을 뜯 상태로 수 분간 흐르는 물에 헹구어야 합니다.
- ▶ 가스가 피부에 묻었으면, 묻은 부위를 비누와 따뜻한 물로 깨끗히 씻으십시오. 그 다음에 피부연고를 바르십시오.

#### 개인별 안전 관련 일반 정보


- ▶ 인체공학적인 자세에 유의하십시오. 안전한 작업자세가 되도록 하고, 항상 균형을 유지하십시오. 이렇게 하여 예기치 않은 상황에서도 타정기를 잘 제어할 수 있습니다.
- ▶ 작업할 때 다른 사람, 특히 어린이들을 작업장에서 멀리 떨어져 있게 하십시오.





### 3 제품 설명

#### 3.1 제품 개요



- |   |                  |
|---|------------------|
| ① 화스너 가이드                               | ⑧ 핀을 미는 기구       |
| ② 타정 깊이 조절장치용 슬라이더 및 화스너<br>가이드 잠금 해제장치 | ⑨ 환기 슬롯          |
| ③ 벨트 후크                                 | ⑩ 가스캔 박스         |
| ④ 트리거링 유닛                               | ⑪ 배터리 잠금해제 버튼    |
| ⑤ 매거진 잠금장치                              | ⑫ 배터리 충전상태 디스플레이 |
| ⑥ 지지대 다리                                | ⑬ 가스캔 표시 버튼      |
| ⑦ 매거진                                   | ⑭ 가스캔 표시         |

### 3.2 규정에 맞는 사용

기술된 제품은 가스 구동식 타정기입니다. 이 제품은 적합한 고정 요소(핀)를 콘크리트, 강철, 조적벽돌, 콘트리트벽돌, 석고몰타르로 마감한 벽돌 및 기타 직접 설치에 적합한 모재에 설치하기 위한 용도로 고안되었습니다. 타정기, 가스캔, 배터리 및 고정 요소는 하나의 기술 유닛을 형성합니다. 이는 본 타정기 전용으로 특수 제작된 **Hilti** 고정 요소, 가스캔 및 배터리를 사용할 경우에만, 이 기기로 타정하여 완벽하게 고정할 수 있음을 의미합니다. 이 조건을 준수했을 경우에만 **Hilti**에서 제시한 고정 및 사용 권장사항이 유효합니다.

타정기는 손으로만 작동시켜야 합니다.

- ▶ 본 제품에는 모델시리즈 B 12의 **Hilti** 리튬 이온 배터리만 사용하십시오.
- ▶ 이 배터리에는 **Hilti** 충전기 C 4/12-50 시리즈만 사용하십시오.

### 3.3 공급품목

화스너 가이드가 포함된 가스 타정기, 배터리 2개, 충전기, 케이스, 사용설명서.

해당 제품에 허용되는 기타 시스템 제품은 **Hilti** 센터 또는 온라인 [www.hilti.group](http://www.hilti.group)에서 확인할 수 있습니다.

### 3.4 화스너 가이드

화스너 가이드는 원하는 위치에서 모재에 타정 작업을 할 때 볼트를 잡거나 핀을 끼우고 고정 요소를 조종합니다.

### 3.5 타정 깊이 조절장치용 슬라이더 및 화스너 가이드 잠금 해제장치

슬라이더를 통해 타정 깊이를 줄일 수 있습니다. **EJECT** 위치에서 화스너 가이드를 분리할 수 있도록 잠금을 해제합니다.

상태	의미
+	• 표준 타정 깊이
-	• 줄어든 타정 깊이
<b>EJECT</b>	• 화스너 가이드 잠금 해제

### 3.6 지지대 다리

지지대 다리는 측면 방향에서만 직각 위치에 유의하면 되기 때문에 평평한 지면에서 타정기가 쉽게 직각으로 설치될 수 있게 도와줍니다. 평평하지 않은 지면 또는 물결 모양의 지면에서는 화스너 가이드가 지면에 직각으로 정렬되도록 지지대 다리를 분리해야 할 수도 있습니다.

### 3.7 벨트 후크

벨트 후크는 3단계로 빼낼 수 있습니다.

상태	의미
단계 1	• 벨트에 걸기 위한 위치
단계 2	• 도선, 비계, 플랫폼 등에 걸기 위한 위치
단계 3	• 벨트 후크 분리됨

### 3.8 가스캔



#### 지침

가스캔과 함께 공급되는 안전상의 주의사항에 유의하십시오.

가스캔을 작동하려면 타정기의 가스캔 박스에 끼워야 합니다.

**GAS** 버튼을 누르면 가스캔의 상태를 LED-디스플레이에서 확인할 수 있습니다.

작업을 일시 중단할 경우, 수리 작업 전 및 타정기의 운반 및 보관 전에는 가스캔을 분리해야 합니다.

### 3.9 가스캔 상태 표시

GAS 버튼을 누르면 LED-디스플레이에서 가스캔의 상태를 확인할 수 있습니다.

상태	의미
4개 LED 전체가 녹색으로 점등됩니다.	<ul style="list-style-type: none"><li>주입 레벨: 100 % ~ 75 %</li></ul>
3개 LED가 녹색으로 점등됩니다.	<ul style="list-style-type: none"><li>주입 레벨: 75 % ~ 50 %</li></ul>
2개 LED가 녹색으로 점등됩니다.	<ul style="list-style-type: none"><li>주입 레벨: 50 % ~ 25 %</li></ul>
1개 LED가 녹색으로 점등됩니다.	<ul style="list-style-type: none"><li>주입 레벨: 25 % ~ 10 %</li></ul>
1개 LED가 녹색으로 점멸합니다.	<ul style="list-style-type: none"><li>주입 레벨: 10 % 미만 가스캔 교환을 권장합니다.</li></ul>
1개 LED가 녹색으로 점멸합니다.	<ul style="list-style-type: none"><li>가스캔이 비어 있거나 작동하지 않습니다. 가스캔 교환을 권장합니다.</li></ul>
지침	
주입 레벨이 "비어 있음"으로 표시되어도 기술적인 이유로 가스캔에 아직 가스가 어느 정도 포함되어 있습니다.	
1개 LED가 적색으로 점멸합니다.	<ul style="list-style-type: none"><li>타정기에 가스캔이 없거나 잘못된 가스캔이 들어 있습니다.</li></ul>

### 3.10 배터리 충전 상태 표시

배터리 잠금해제 버튼을 조작하면 디스플레이에서 배터리 및 타정기의 상태를 알려줍니다.

상태	의미
4개 LED 전체가 녹색으로 점등됩니다.	<ul style="list-style-type: none"><li>충전 상태: 75 % ~ 100 %</li></ul>
3개 LED가 녹색으로 점등됩니다.	<ul style="list-style-type: none"><li>충전 상태: 50 % ~ 75 %</li></ul>
2개 LED가 녹색으로 점등됩니다.	<ul style="list-style-type: none"><li>충전 상태: 25 % ~ 50 %</li></ul>
1개 LED가 녹색으로 점등됩니다.	<ul style="list-style-type: none"><li>충전 상태: 10 % ~ 25 %</li></ul>
1개 LED가 녹색으로 점멸합니다.	<ul style="list-style-type: none"><li>충전 상태: 10 % 미만 타정기는 작동할 준비가 되어 있습니다.</li></ul>
1개 LED가 녹색으로 점멸합니다.	<ul style="list-style-type: none"><li>타정기가 과부화 또는 과열되어 작동할 수 없습니다.</li></ul>

## 4 기술 제원

### 4.1 타정기

중량 (비어 있는 상태)	3.9kg
사용가능 온도, 주위온도	-10 °C ... 45 °C
고정 요소의 최대 길이	39mm
고정 요소의 직경	<ul style="list-style-type: none"><li>2.6mm</li><li>3.0mm</li></ul>
입착거리	20mm
핀 각 10개에 해당되는 핀 스트립에 대한 매거진 수용 용량 (매 거진 용량)	1 ... 4
최대 타정율 (고정 요소/h)	1,200
최대 자기장의 세기	-7.6dB $\mu$ A/m
주파수	13,553MHz ... 13,567MHz

### 4.2 소음 정보 및 진동값

이 지침에 제시된 음압 및 진동수준은 표준화된 측정방법에 따라 측정된 것이며, 타정 공구를 서로 비교하기 위한 용도로 사용할 수 있습니다. 음압 및 진동 수준은 노출 정도를 사전에 예측하는 데에도 유용하게 사용할 수 있도록 설계되어 있습니다. 제시된 데이터는 타정공구의 주된 용도를 나타냅니다. 그러나 타정공구를 다른 용도로 사용하거나 다른 장비를 사용할 경우 또는 유지보수를 충분히 하지 않은 상태에서는 데이터에 편차가 있을 수 있습니다. 이러한 경우 전 작업시간에 걸쳐 노출이 현저하게 증가할 수 있습니다. 노출 정도를 정확하게 평가하기 위해서는 실제로 기기를 사용하지 않는 시간도 고려해야 합니다. 이러한 경우 전 작업시간에 걸쳐 노

출이 현저하게 감소할 수 있습니다. 사용자를 보호하기 위해 음파 그리고/또는 진동이 작용하기 전에 다음과 같은 추가적인 안전 조치를 취하십시오. 타정공구와 장비의 유지보수, 손을 따뜻하게 유지, 작업순서 정하기 등.

#### 소음 배출값은 EN 15895에 따라 측정

작업장의 방출 음압 수준 ( $L_{pA, 1s}$ )	96dB(A)
작업장의 최고 음압 수준 ( $L_{pC, peak}$ )	130 dB (C)
소음 수준 ( $L_{WA, 1s}$ )	100dB(A)
소음 수준 오차	2 dB(A) / 2dB(C)

#### 반동

에너지 평형 가속, ( $a_{rw, RMS(3)}$ )	C40 콘크리트에 1 mm 철판을 타정 부착한 결과: 3.69 m/s <sup>2</sup>
허용공차	0.22m/s <sup>2</sup>

## 5 타정기 충전

### 5.1 핀 타정을 위한 장착 상태

핀이 매거진을 통해 대량으로 만들어진 핀 스트립으로 공급됩니다.

### 5.2 매거진 장착

- 핀을 미는 기구가 끼워질 때까지 기구를 뒤쪽으로 당기십시오.
- 매거진 방향으로 핀 스트립을 밀어 넣어주십시오.



#### 지침

짧은 끈을 포함하고 있는 핀 스트립이 실수로 잘못 끼워질 수 있습니다. 끈이 짧을 경우, 핀 끝 부분이 앞쪽을 향할 수 있다는 사실에 유의하십시오.



#### 경고

입착 위험! 핀을 미는 기구에서 손을 떼면 손가락이 눌릴 수 있습니다.

- ▶ 핀을 미는 기구를 앞쪽으로 당기지 말고, 앞쪽으로 스톱 위치까지 끼우십시오.

- 핀을 미는 기구의 잠금을 해제하고 스톱 위치까지 앞쪽으로 빼내십시오.

### 5.3 가스캔 끼우기

- 새 가스캔을 설치한 경우, 운반 안전장치를 제거하십시오. → 페이지 12
- 기스캔 박스 커버를 여십시오.
- 계량 벨브가 설치된 가스캔을 가스캔 박스의 적색 어댑터 쪽으로 미십시오.
- 기스캔 커버를 닫으십시오.

### 5.4 배터리 끼우기

- 배터리 접점과 타정기의 접점에 이물질이 없는지 그리고 손상된 부위가 없는지 확인하십시오.
- 맞물려 잠기는 소리가 날 때까지 배터리를 끼우십시오.
  - ◀ 배터리가 끼워져 있는 경우, 충전 상태를 나타내는 LED가 잠깐 동안 점등됩니다.



#### 주의

떨어지는 배터리로 인한 위험. 배터리가 제대로 장착되어 있지 않을 경우, 작업 중에 떨어질 수 있습니다.

- ▶ 배터리가 정확하게 설치되어 있는지 점검하십시오.

- 배터리가 타정기에 정확하게 설치되어 있는지 확인하십시오.

## 6 핀 설치



#### 경고

부상위험! 타정기를 신체 부위로 누를 경우 실수로 리벳이 박혀 중상을 입을 수 있습니다.

- ▶ 어떠한 경우에도 타정기를 손 또는 다른 신체 부위로 누르지 마십시오.

- 타정 깊이 조절장치를 점검하십시오.

2. 지지대 다리 및 화스너 가이드와 함께 타정기를 모재에 가져오십시오.
3. 타정기를 모재 쪽으로 스톰 위치까지 누르십시오.
4. 화스너 가이드가 모재에 직각을 이뤄야 하는 점에 유의하십시오.
5. 작업을 위해 트리거링 유닛을 누르십시오.



### 지침

타정기가 모재 쪽 스톰 위치까지 눌려져 있으면 타정 작업을 불가능합니다.

6. 타정 후, 타정기를 모재로부터 완전히 들어올리십시오.
7. 작업 종료 시 또는 무감독 상태로 둘 경우, 가스캔 (→ 페이지 12) 및 배터리 (→ 페이지 12)를 빼내고 매거진 (→ 페이지 12)을 비워두십시오.

## 7 타정기 방전

### 7.1 배터리 분리

- ▶ 양쪽의 잠금해제 버튼을 누르면서 동시에 타정기에서 배터리를 당기십시오.

### 7.2 가스캔 제거

1. 기스캔 박스를 여십시오.
2. 가스캔을 제거하십시오.
3. 기스캔 박스를 닫으십시오.

### 7.3 매거진 비우기

1. 핀을 미는 기구가 끼워질 때까지 기구를 뒤쪽으로 당기십시오.
2. 매거진에서 모든 핀 스트립을 제거하십시오.



#### 경고


압착 위험! 핀을 미는 기구에서 손을 떼면 손가락이 눌릴 수 있습니다.

▶ 핀을 미는 기구를 앞쪽으로 당기지 말고, 앞쪽으로 스톰 위치까지 끼우십시오.

3. 핀을 미는 기구의 잠금을 해제하고 스톜 위치까지 앞쪽으로 빼내십시오.

## 8 옵션 조작 단계

### 8.1 새 가스캔의 운반 안전장치 제거



1. 가스캔에서 운반 안전장치와 그 안에 포함되어 있는 계량 밸브를 분리하십시오.
2. 운반 안전장치에서 계량 밸브를 분리하십시오.
3. 두 개의 흡 중 앞쪽 흡에 있는 계량 밸브를 가스캔의 립에 설치하십시오.
4. 뒤쪽 흡에 있는 계량 밸브를 가스캔의 립을 향해 세차게 누르십시오.

### 8.2 가스캔 상태 점검

1. 배터리가 끼워진 상태로 타정기를 누르지 않은 채로 버튼 GAS를 누르십시오.

- 가스캔 상태를 판독하십시오. → 페이지 10

### 8.3 매거진 분리

- 핀을 미는 기구가 끼워질 때까지 기구를 뒤쪽으로 당기십시오.



지침

핀을 미는 기구가 끼워지기 전에 되당겨오는 경우 매거진을 분리할 수 없습니다.

- 매거진에서 풀려 있는 핀 스트립을 분리하십시오.
- 매거진 잠금장치를 여십시오.
- 매거진을 회전점을 중심으로 앞쪽으로 방향을 전환하십시오.
- 매거진을 분리하십시오.



경고

압착 위험! 핀을 미는 기구에서 손을 떼면 손가락이 눌릴 수 있습니다.

- ▶ 핀을 미는 기구를 앞쪽으로 당기지 말고, 앞쪽으로 스톱 위치까지 끼우십시오.

- 핀을 미는 기구의 잠금을 해제하고 스톱 위치까지 앞쪽으로 빼내십시오.

### 8.4 매거진 설치

- 핀을 미는 기구가 끼워질 때까지 기구를 뒤쪽으로 당기십시오.



지침

핀을 미는 기구가 끼워지기 전에 되당겨오는 경우 매거진을 끼울 수 없습니다.

- 앞쪽 매거진 끝을 거십시오.
- 타정기 근처 스톱 위치까지 도달할 때까지 매거진 방향을 전환하십시오.
- 매거진 잠금장치를 닫으십시오.



경고

압착 위험! 핀을 미는 기구에서 손을 떼면 손가락이 눌릴 수 있습니다.

- ▶ 핀을 미는 기구를 앞쪽으로 당기지 말고, 앞쪽으로 스톱 위치까지 끼우십시오.

- 핀을 미는 기구의 잠금을 해제하고 스톱 위치까지 앞쪽으로 빼내십시오.

### 8.5 화스너 가이드 분리

- 배터리를 분리하십시오. → 페이지 12
- 가스캔을 제거하십시오. → 페이지 12
- 매거진의 내용물을 비우십시오. → 페이지 12
- 화스너 가이드의 잠금 해제장치용 슬라이더를 **EJECT** 위치로 가져오십시오.
- 화스너 가이드를 제거하십시오.



지침

**EJECT** 위치가 유지되는 동안에만 화스너 가이드가 끼워집니다.

- 화스너 가이드가 타정기의 러그 홈에 맞물려 잠기는 소리가 날 때까지 끼우십시오.
- 화스너 가이드가 정확하게 설치되어 있는지 확인하십시오.

### 8.7 지지대 다리 분리

- 서포트 풋의 잠금장치를 약간 눌러 푸십시오.
- 서포트 풋이 홈에서 분리될 때까지 서포트 풋의 방향을 움직이십시오.

## 8.8 지지대 다리 설치

1. 서포트 풋을 흙에 끼우십시오.
2. 서포트 풋이 끼워질 때까지 서포트 풋의 방향을 아래쪽으로 움직이십시오.

## 9 문제 제거

### 9.1 화스너 가이드 영역에서 이물질 제거

1. 배터리를 분리하십시오. → 페이지 12
2. 가스캔을 제거하십시오. → 페이지 12
3. 매거진의 내용물을 비우십시오. → 페이지 12
4. 매거진을 분리하십시오. → 페이지 13
5. 화스너 가이드를 분리하십시오. → 페이지 13
6. 화스너 가이드 영역에서 모든 이물질을 제거하십시오.
7. 화스너 가이드를 설치하십시오. → 페이지 13
8. 매거진을 끼우십시오. → 페이지 13

## 10 유지 관리

### 10.1 타정기의 관리 대책

- ▶ 천을 이용하여 타정기를 주기적으로닦아주십시오(첨조 → 페이지 14).
- ▶ 손잡이 부위는 오일과 그리스가 묻어있지 않도록 하십시오.
- ▶ 세척을 위해 분사장치, 스팀 클리너 및 흐르는 물을 사용하지 마십시오.
- ▶ 실리콘이 함유된 표면보호제를 사용하지 마십시오.
- ▶ 스프레이 및 이와 유사한 윤활제와 보호제를 사용하지 마십시오.
- ▶ 환기 슬롯이 막힌 상태에서는 타정기를 작동시키지 마십시오!

### 10.2 타정기 청소



#### 지침

타정기는 주기적으로 유지보수하고 청소해줘야 합니다. 늦어도 25,000회 이상 진행한 후에는 청소 서비스를 받을 것을 권장합니다.

- ▶ 타정기를 청소하거나 또는 점화 장애 등의 이상 증상이 많이 발생할 경우 청소 서비스를 받으십시오.
- ▶ 청소를 위해 액세서리로 구매할 수 있는 청소 세트를 사용하고 청소 세트와 함께 공급되는 도식화된 청소 지침 내용에 유의하십시오.

### 10.3 유지보수




- ▶ 안전하게 작동하기 위해서는 순정품 예비 부품 및 소모품만 사용하십시오. 해당 제품에 허용되는 예비 부품, 소모품 및 액세서리는 **Hilti** 서비스 센터 또는 [www.hilti.group](http://www.hilti.group)에서 확인할 수 있습니다.
- ▶ 타정기의 모든 외부 부품에 손상이 있는지 그리고 모든 조작요소들이 완벽하게 작동하는지를 주기적으로 점검하십시오.
- ▶ 부품이 손상되었거나 조작요소들이 완벽하게 작동하지 않을 경우에는 타정기를 작동시키지 마십시오.
- ▶ 결함이 있는 타정기는 **Hilti** 서비스 센터에서 수리 받으십시오.

### 10.4 관리 및 수리작업 후 점검

- ▶ 관리 및 수리 작업 후 화스너 가이드가 설치되어 있는지 확인하십시오. → 페이지 13

## 11 문제 발생 시 도움말

본 도표에 제시되어 있지 않거나 스스로 해결할 수 없는 문제가 발생한 경우 **Hilti Service**에 문의해주십시오.

장애	예상되는 원인	해결책
 고정 요소가 충분히 깊이 타정되지 않을 때가 많음.	출력이 너무 낮음	▶ 타정 깊이 조절장치용 슬라이더를 + 위치로 가져오십시오.
	고정 요소가 너무 깊음.	▶ 더 짧은 고정 요소를 사용하십시오.
	모재가 너무 단단함.	▶ DX 기기 사용을 고려해 보십시오.
 고정 요소가 너무 깊이 타정될 때가 많음.	출력이 너무 높음.	▶ 타정 깊이 조절장치용 슬라이더를 - 위치로 가져오십시오.
	고정 요소가 너무 짧음.	▶ 더 긴 고정 요소를 사용하십시오.
 고정 요소 부러짐.	출력이 너무 낮음	▶ 타정 깊이 조절장치용 슬라이더를 + 위치로 가져오십시오.
	고정 요소가 너무 깊음.	▶ 더 짧은 고정 요소를 사용하십시오.
	모재가 너무 단단함.	▶ DX 기기 사용을 고려해 보십시오.
	화스너 가이드가 모재에 직각으로 설치되지 않음.	▶ 평평한 지면에서 지지대 다리를 사용하고 지면과의 접촉에 유의하십시오(지지대 다리 참조 → 페이지 9). ▶ 타정 작업을 위해 화스너 가이드가 모재에 직각으로 위치하도록 타정기를 누르십시오(핀 타정, → 페이지 11 참조).
 고정 요소 구부러짐.	출력이 너무 낮음	▶ 타정 깊이 조절장치용 슬라이더를 + 위치로 가져오십시오.
	고정 요소가 너무 깊음.	▶ 더 짧은 고정 요소를 사용하십시오.
	화스너 가이드가 모재에 직각으로 설치되지 않음.	▶ 평평한 지면에서 지지대 다리를 사용하고 지면과의 접촉에 유의하십시오(지지대 다리 참조 → 페이지 9). ▶ 타정 작업을 위해 화스너 가이드가 모재에 직각으로 위치하도록 타정기를 누르십시오(핀 타정, → 페이지 11 참조).
 고정 요소가 강철모재에 유지되지 않음.	모재가 너무 얇음.	▶ 다른 고정 방식을 선택하십시오.

장애	예상되는 원인	해결책
가스캔 내용물이 고정 요소 포장 단위로 충분하지 않음.	타정 작업 없이 자주 놀려 가스 소비가 늘어남.	<ul style="list-style-type: none"> <li>▶ 타정 작업 없이 누르지 않도록 하십시오.</li> </ul>
타정 작업 후 화스너 가이드가 완전히 밀려나오지 않음.	고정 요소가 화스너 가이드에 끼임.	<ul style="list-style-type: none"> <li>▶ 화스너 가이드를 분리하십시오. → 페이지 13</li> <li>▶ 끼인 고정 요소를 푸십시오.</li> <li>▶ 화스너 가이드를 청소하십시오.</li> <li>▶ 화스너 가이드 영역에서 이물질을 제거하십시오.</li> </ul>
타정 실패율이 너무 높음.	<p>화스너 가이드가 모재에 직각으로 설치되지 않음.</p> <p>잘못된 고정 요소 사용됨.</p> <p>모재가 너무 단단함.</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>▶ 평평한 지면에서 지지대 다리를 사용하고 지면과의 접촉에 유의하십시오(지지대 다리 참조 → 페이지 9).</li> <li>▶ 타정 작업을 위해 화스너 가이드가 모재에 직각으로 위치하도록 타정기를 누르십시오(핀 타정, → 페이지 11 참조).</li> <li>▶ 알맞은 고정 요소를 사용하십시오.</li> <li>▶ DX 기기 사용을 고려해 보십시오.</li> </ul>
타정기로 타정이 불가능함.	<p>핀을 미는 기구가 앞쪽으로 끼워지지 않음.</p> <p>매거진에 핀이 충분하지 않음.</p> <p>핀 공급 시 장애 발생</p> <p>배터리 방전</p> <p>가스캔이 비었음</p> <p>LED 1 적색으로 점등됨</p> <p>타정 작업 후 너무 일찍 들어 올려 피스톤 부재 상태</p> <p>오염으로 인해 피스톤 부재</p> <p>점화플러그가 오염되어 점화되지 않음</p> <p>화스너 가이드 영역에 이물질이 있음.</p> <p>전자장치 오류</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>▶ 핀을 미는 기구의 잠금을 해제하고 스톱 위치까지 앞쪽으로 빼내십시오.</li> <li>▶ 매거진을 장착하십시오. → 페이지 11</li> <li>▶ 핀 스트립을 점검하고 손상되었을 경우 새 것을 사용하십시오.</li> <li>▶ 매거진 및 화스너 가이드를 청소하십시오.</li> <li>▶ 배터리를 교체하십시오.</li> <li>▶ 가스캔 상태를 점검하십시오. → 페이지 12</li> <li>▶ 가스캔 상태를 점검하십시오. → 페이지 12</li> <li>▶ 타정기를 더 오랫동안 누르고 계십시오.</li> <li>▶ 타정기를 청소하십시오. → 페이지 14</li> <li>▶ 타정기를 청소하십시오. → 페이지 14</li> <li>▶ 화스너 가이드 영역에서 이물질을 제거하십시오. → 페이지 14</li> <li>▶ 가스캔을 빼냈다가 다시 끼우십시오. 계속해서 문제가 발생할 경우, 새 가스캔을 사용하십시오.</li> <li>▶ 배터리를 분리했다가 다시 끼우십시오.</li> </ul>
타정기로 타정이 불가능하거나 개별적으로만 타정됨.	<p>환경 조건이 허용되는 범위를 벗어남.</p> <p>가스캔 온도가 허용되는 범위를 벗어남.</p> <p>타정 작업 후 타정기가 완전히 분리되지 않음.</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>▶ 기술자료에 따라 허용되는 범위를 준수해야 함에 유의하십시오.</li> <li>▶ 기술자료에 따라 허용되는 범위를 준수해야 함에 유의하십시오.</li> <li>▶ 타정 후, 타정기를 모재로부터 완전히 들어 올리십시오.</li> </ul>

장애	예상되는 원인	해결책
고정 요소를 화스너가이드에서 제거할 수 없음.	고정 요소가 화스너 가이드에 끼임.	<ul style="list-style-type: none"> <li>▶ 화스너 가이드를 분리하십시오. → 페이지 13</li> <li>▶ 끼인 고정 요소를 푸십시오.</li> <li>▶ 화스너 가이드를 청소하십시오.</li> <li>▶ 화스너 가이드 영역에서 이물질을 제거하십시오.</li> </ul>

## 12 폐기

☞ **Hilti** 기기는 대부분 재사용이 가능한 소재로 제작되었습니다. 재활용을 위해 개별 부품을 분리하여 주십시오. **Hilti**는 대부분의 국가에서 재활용을 위해 노후기기를 수거해 갑니다. **Hilti** 고객 서비스센터 또는 판매 상담자에게 문의하십시오.



- ▶ 전동공구를 일반 가정의 쓰레기처럼 폐기해서는 안 됩니다.

## 13 제조회사 보증

- ▶ 보증 조건에 관한 질문사항은 **Hilti** 파트너 지사에 문의하십시오.





**Hilti Aktiengesellschaft**  
Feldkircherstraße 100  
9494 Schaan | Liechtenstein

**GX 2 (01)**

[2015]

2014/53/EU

EN ISO 12100

2011/65/EU

EN 792-13

2006/42/EG

EN 301489-1 V2.2.0

EN 301489-3 V2.1.1

EN 300330 V2.1.1

Schaan, 04/2017

A handwritten signature in black ink, appearing to read "Norbert Wohlwend".

**Norbert Wohlwend**

Head of Quality Management  
Business Unit Direct Fastening

A handwritten signature in black ink, appearing to read "Lars Taenzer".

**Dr. Lars Taenzer**

Head of BU Direct Fastening  
Business Unit Direct Fastening



Hilti Corporation

LI-9494 Schaan

Tel.: +423/234 21 11

Fax: +423/234 29 65

[www.hilti.group](http://www.hilti.group)

Hilti = registered trademark of Hilti Corp., Schaan

20170825

