



SD 6000 SD 5000  
SD 2500

عربى



**1.1 حول هذا المستند**

- اقرأ هذه المستندات بالكامل قبل التشغيل. يعتبر هذا شرطا للعمل بشكل آمن والاستخدام بدون احتلالات.
- راعي إرشادات الأمان والارشادات التحذيرية الواردة في هذا المستند وعلى الجهاز.
- احفظ بدلل الاستعمال دائما مع المنتج، ولا تعطي الجهاز لآخرين إلا مرفقا بهذا الدليل.

**1.2.1 شرح العلامات**

تبه الإرشادات التحذيرية إلى الأخطار الناشئة عند التعامل مع الجهاز. يتم استخدام الكلمات الدليلية التالية:



خطر!

- تشير لخطر مباشر يؤدي لإصابات جسدية خطيرة أو إلى الوفاة.



تحذير!

- تشير لخطر محتمل قد يؤدي لإصابات جسدية خطيرة أو إلى الوفاة.



احتتس:

- تشير لموقف خطر محتمل يمكن أن يؤدي لإصابات جسدية خفيفة أو أضرار مادية.

**2.2.1 الرموز في المستند**

يتم استخدام الرموز التالية في هذا المستند:

	قبل الاستخدام اقرأ دليل الاستعمال
--	-----------------------------------

	إرشادات الاستخدام ومعلومات أخرى مفيدة
--	---------------------------------------

	التعامل مع مواد قابلة لإعادة التدوير
--	--------------------------------------

	لا تخلص من الأجهزة الكهربائية البطاريات ضمن القمامات المنزلية
--	---

**3.2.1 الرموز في الصور**

تستخدم الرموز التالية في الرسوم التوضيحية:

<b>2</b>	تشير هذه الأعداد إلى الصور المعنية بمطلع هذا الدليل
----------	---

<b>3</b>	ترقيم الصور يمثل ترتيب خطوات العمل في الصور، وقد يختلف عن ترقيم خطوات العمل في النص
----------	---

<b>(11)</b>	يتم استخدام أرقام المواقع في صورة <b>العرض العام</b> وهي تشير إلى أرقام تعليق الصورة في
-------------	---

<b>فصل عرض عام للمنتج</b>	ينبغي أن تستوعي هذه العلامة اهتماما خاصا عند التعامل مع المنتج.
---------------------------	---

<b>!</b>	نقل البيانات لاسلكيا
----------	----------------------

**3.1 معلومات المنتج**

منتجات **Hilti** مصممة للمستخدمين المحترفين ويقتصر استعمالها وصيانتها وإصلاحها على الأشخاص المعتمدين والمدربين جيدا. هؤلاء الأشخاص يجب أن يكونوا قد تلقوا تدريباً خاصاً على الأخطار الطارئة. قد يتسبب المنتج

- أدواته المساعدة في حدوث أخطار إذا تم التعامل معها بشكل غير سليم فنياً من قبل أشخاص غير مدربين أو تم استخدامها بشكل غير مطابق للتعليمات.
- انقل المسمى والرقم المسلسل من لوحة الصنع إلى الجدول التالي.
- يرجى تقديم هذه المعلومات دائماً عند التقدم بأية استفسارات بخصوص المنتج لدى وكلاتنا أو مراكز الخدمة الخاصة بنا.

**بيانات المنتج**

SD 2500	SD 6000 SD 5000	مفك الجدران الجافة الآلي:
02	01	الجبل:
		الرقم المسلسل:

**4.1 بيان المطابقة**

نقر على مسؤوليتنا الفردية بأن المنتج المنشور هنا متواافق مع التشريعات والمواصفات المعمول بها. تجد صورة لبيان المطابقة في نهاية هذا المستند.  
المستندات الفنية محفوظة هنا:

Hilti Entwicklungsgesellschaft mbH | Zulassung Geräte | Hiltistraße 6 | 86916 Kaufering, DE

**2 السلامة****1.2 إرشادات السلامة**

إرشادات السلامة الواردة في الموضوع التالي تشمل على جميع إرشادات السلامة العامة المتعلقة بالأدوات الكهربائية، وهي مسرودة في دليل الاستعمال طبقاً للمعايير المعمول بها. لذلك قد يتم ذكر إرشادات ليست متعلقة بهذا الجهاز.

**1.1.2 إرشادات السلامة العامة المتعلقة بالأدوات الكهربائية**

⚠ تحذير احرص على قراءة جميع إرشادات السلامة، التوجيهات، الصور التوضيحية والمواصفات الفنية المرفقة مع هذه الأداة الكهربائية. أي تقصير أو إهمال في الالتزام بالتعليمات التالية قد يتسبب في حدوث صعق كهربائي، نشوب حريق وأ/أ وفروع إصابات خطيرة.

احتفظ بجميع مستندات إرشادات السلامة والتعليمات لاستخدامها عند الحاجة إليها فيما بعد.  
يقصد بمصطلح «الأداة الكهربائية» المذكور في إرشادات السلامة الأدوات الكهربائية المشغولة بالكهرباء، (باستخدام كابل الكهرباء) أو الأدوات الكهربائية المشغولة بالبطاريات (بدون كابل الكهرباء).

**سلامة مكان العمل**

▪ حافظ على نطاق عملك نظيفاً ومضاءً بشكل جيد. الفوضى أو أماكن العمل غير المضادة يمكن أن تؤدي لوقوع حوادث.

▪ لا تعمل بالأداة الكهربائية في محيط معرض لخطر الانفجار يتواجد به سوائل أو غازات أو أنواع غبار قابلة للاشتعال. الأدوات الكهربائية تولد شرراً يمكن أن يؤدي لإشعال الغبار والأبخرة.

▪ احرص على إبعاد الأطفال والأشخاص الآخرين أثناء استخدام الأداة الكهربائية. في حالة انصراف انتباشك قد تفقد السيطرة على الجهاز.

**السلامة الكهربائية**

▪ يجب أن يكون قابس توصيل الأداة الكهربائية متلائماً مع المقابس. لا يجوز تعديل القابس بأي حال من الأحوال. لا تستخدم قوابس مهياًة مع أدوات كهربائية ذات وصلة أرضي محمية. القوابس غير المعدلة والمقابس الملائمة تتخل من خطر حدوث صدمة كهربائية.

▪ تجنب حدوث تلامس للجسم مع أسطح مؤرضة مثل الأسطح الخاصة بالمواسير وأجهزة التدفئة والموقد والثلاجات. ينشأ خطر متزايد من حدوث صدمة كهربائية عندما يكون جسمك متصل بالأرض.

▪ أبعد الأدوات الكهربائية عن الأمطار أو البلى. تسرب الماء إلى داخل الأداة الكهربائية يزيد من خطر حدوث صدمة كهربائية.

▪ لا تستخدم كابل التوصيل لحمل الأداة الكهربائية أو تعليقها أو لسحب القابس من المقابس. احتفظ بقابل التوصيل بعيداً عن السخونة والزيت والمواد الحادة والأجزاء المتحركة. كابلات التوصيل التالفة أو المتشابكة تزيد من خطر حدوث صعق كهربائي.

- ٤- عندما تعمل بأداة كهربائية في مكان مكشوف، فلا تستخدم سوى كابلات الإطالة المناسبة للعمل في النطاق الخارجي. استخدام كابل إطالة مناسب للعمل في النطاق الخارجي يقلل من خطر حدوث صعق كهربائي.
- ٥- إذا تذرعتجنب تشغيل الأداة الكهربائية في محيط رطب، فاستخدم مفتاح حماية من تسرب التيار. استخدام مفتاح الحماية من تسرب التيار يقلل خطر حدوث صدمة كهربائية.
- ٦- سلامة الأشخاص
  - ١- كن يقظاً وابتعث لما تفعل وتعامل مع الأداة الكهربائية بتعقل عند العمل بها. لا تستخدم الأداة الكهربائية عندما تكون متعباً أو تحت تأثير المخدرات أو الكحوليات أو العقاقير. فقد يتسبب عدم الانتباه للحظة واحدة أثناء الاستخدام في حدوث إصابات بالغة.
  - ٢- ارتد تمبيزات وقاية شخصية وارتد دائمًا نظارة واقية. ارتد تمبيزات وقاية شخصية، مثل قناع الوقاية من الغبار وأخذية الأمان المضادة للانزلاق وخوذة الوقاية أو واقي السمع، تبعاً لنوع واستخدام الأداة الكهربائية. يقلل من خطر الإصابات.
  - ٣- تجنب التشغيل بشكل غير مقصود. تأكد أن الأداة الكهربائية مطفأة قبل توصيلها بالكهرباء، وأو بالبطارية وقبل رفعها أو حملها. إذا كان إصبعك على المفتاح عند حمل الأداة الكهربائية أو كان المهاز في وضع التشغيل عند التوصيل بالكهرباء، فقد يؤدي ذلك لوقوع حوادث.
  - ٤- أبعد أدوات الضبط أو مفاتيح ربط البراغي قبل تشغيل الأداة الكهربائية. الأداة أو المفتاح المتواجد في جزء دوار من الجهاز يمكن أن يؤدي لحدث إصابات.
  - ٥- تجنب اتخاذ وضع غير طبيعي للجسم. احرص على أن تكون واقفاً بأمان وحافظ على توازنك في جميع الأوقات. من خلال ذلك تستطيع السيطرة على الأداة الكهربائية بشكل أفضل في المواقف المفاجئة.
  - ٦- ارتد ملابس مناسبة. لا ترتدي ملابس فضفاضة أو حلية. احرص على أن يكون الشعر والملابس والقفازات بعيدة عن الأجزاء المتركرة. الملابس الفضفاضة أو الحلية أو الشعر الطويل يمكن أن تشتغل في الأجزاء المتركرة.
  - ٧- إذا أمكن تركيب تمبيزات شفط وتجميع الغبار، فتأكد أنها موصلة ومستخدمة بشكل سليم. استخدام تمبيزة شفط الغبار يمكن أن يقلل الأخطار الناتجة عن الغبار.
  - ٨- لا تعتقد بأنك في مأمن عن الخطأ ولا تتجاهل تشيرات السلامة المعنية للأدوات الكهربائية، حتى وإن كنت على دراية بالأداة الكهربائية بعد تكرار استخدامها. التعامل مع الجهاز بدون حذر قد يؤدي إلى وقوع إصابات بالغة في جزء من الثانية.
  - ٩- استخدام الأداة الكهربائية والتعامل معها
    - ١- لا تفرط في التحميل على الجهاز. استخدم الأداة الكهربائية المناسبة للعمل الذي تقوم به. استخدام الأداة الكهربائية المناسبة يتبع لك العمل بشكل أفضل وأكثر أماناً في نطاق العمل المقرر.
    - ٢- لا تستخدِم أداة كهربائية ذات مفتاح تالف. الأداة الكهربائية التي لم يعد يمكن تشغيلها أو إطفاؤها تمثل خطورة و يجب إصلاحها.
    - ٣- اسحب القابس من المقبس وأو اخلع البطارية القابلة للخلع من الجهاز قبل إجراء عمليات الضبط، أو استبدال أجزاء، الملحقات أو عند ترك الجهاز. هذا الإجراء، هذا الوقائي يمنع بدء تشغيل الأداة الكهربائية دون قصد.
    - ٤- احتفظ بالأدوات الكهربائية غير المستخدمة بعيداً عن متناول الأطفال. لا تسمح باستخدام الجهاز من قبل أشخاص ليسوا على دراية به أو لم يقرروا هذه التعليمات. الأدوات الكهربائية خطيرة في حالة استخدامها من قبل أشخاص ليست لديهم الخبرة الواجبة.
    - ٥- اعنّي جيداً بالأدوات الكهربائية والملحقات. افحص الأجزاء المتركرة من حيث أدائها لوظيفتها بدون مشاكل وعدم انحرافها وافحصها من حيث وجود أجزاء مكسورة أو متعرضة للضرر يمكن أن تؤثر سلباً على وظيفة الأداة الكهربائية. اعمل على إصلاح الأجزاء التالفة قبل استخدام الجهاز. الكثير من المواتد مصدرها الأدوات الكهربائية التي تم صيانتها بشكل ردئ.
    - ٦- حافظ على أدوات القطع حادة ونظيفة. تتميز أدوات القطع ذات حواف القطع الحادة المعنى بها بدقة بأنها أقل عرضة للتغير وأسهل في التعامل.
    - ٧- استخدم الأداة الكهربائية والملحقات وأدوات العمل وخلافه طبقاً لذاته التعليمات. احرص في هذه الأثناء على مراعاة اشتراطات العمل والمهمة المراد تفيدها. استخدام الأدوات الكهربائية في تطبيقات غير تلك المقررة لها يمكن أن يؤدي لموقف خطير.
    - ٨- حافظ على المقابض وموضع المسك في حالة جافة ونظيفة وخالية من الزيت والشحوم. المقابض وموضع المسك الانزلاقية تحول دون استعمال الأداة الكهربائية والتحكم بها بشكل آمن في المواقف غير المتوقعة.

- أعمل على إصلاح أداتك الكهربائية على أيدي فنيين معتمدين فقط والاقتصار على استخدام قطع الغيار الأصلية. وبذلك تتأكد أن سلامة الأداة الكهربائية تظل قائمة.

## 2.1.2 إرشادات السلامة للمفكات

- أمسك الأداة الكهربائية من مواضع المسك المعزولة عند إجراء أعمال يحتمل فيها أن يتلامس البرغي مع أسلاك كهربائية مخفية أو مع سلك الكهرباء ذاته. حيث أن ملامسة البرغي لسلك يسري فيه التيار الكهربائي يمكن أن ينقل الجهد الكهربائي للأجزاء المعدنية بالجهاز وبؤدي لحدوث صدمة كهربائية.

### 3.1.2 إرشادات إضافية للسلامة

#### سلامة الأشخاص

- اقتصر على استخدام المنتج وهو في حالة سليمة من الناحية الفنية.
- لا تقم أبداً بأية تدخلات أو تغيرات على الجهاز.
- أثناء أعمال الثقب قم بتأمين النطاق الواقع على المهة المقابلة للعمل. الشطايا المتناثرة يمكن أن تتطاير وأو تسقط وتصيب الآخرين.
- أمسك الجهاز دائمًا بيديك من المقابض المعنية. حافظ على جفاف ونظافة المقابض.
- تجنب ملامسة الأجزاء الدوارة - خطر الإصابة!
- احرص أثناء استخدام الجهاز على استعمال نظارة واقية ملائمة وخوذة حماية وواقي للسمع وقفاز واقي وكمامه خفيفة للتنفس.
- احرص دائمًا على تفعيل مانع التشغيل أثناء تغيير الأدوات، وعند تخزين ونقل الجهاز الكهربائي.
- ارتد قفازًا واقيًا أثناء تغيير الأدوات. ملامسة أداة الشغل قد تؤدي لوقوع إصابات بجروح قطعية وإصابة بحرقوق.
- استخدم شفاط الغبار ومزيل الغبار المحمول المناسب إن أمكن. الغبار الناتج عن خامات مثل الطلاء المحتوي على الرصاص وبعض أنواع الأكسفاب والمدران والصفور المفتوية على الكوارتز والمعادن الصفرية والمعادن هو غبار ضار بالصحة.
- احرص على وجود تبوية جيدة لمكان العمل وارتد عند اللزوم قناع تنفس مخصص لنوعية الغبار المنبعث. ملامسته أو استنشاقه قد يسبب أمراض حساسية وأمراض الجهاز التنفسى للمستخدم أو للأشخاص المتواجددين على مقربة منه. هناك أنواع معينة مسرطنة من الغبار مثل غبار خشب البلوط أو غبار خشب الزان، ولا سيما إذا ارتبطت هذه الأنواع بمواد إضافية لمعالجة الأكسفاب (مثل الكروم ومواد حماية الأكسفاب). لا يجوز التعامل مع المواد المحتوية على الأسبستوس إلا من قبل فنيين متخصصين.
- خذ قسطًا من الراحة أثناء العمل وقم بتمارين استرخاء لسريري الدم في الأصابع بشكل أفضل. عند القيام بأعمال لفترات طويلة فقد يحدث اضطرابات في الأوعية الدموية أو الجهاز العصبي بسبب كثرة الاهتزازات على الأصابع، الأيدي أو معصم اليد.

#### السلامة الكهربائية


- قبل بدء الأعمال افحص نطاق العمل من حيث وجود توصيلات كهرباء مغطاة أو مواسير للفاز والماء. الأجزاء المعدنية الخارجية بالجهاز يمكن أن تتسبب في صدمة كهربائية، إذا قمت دون قصد بإتلاف إحدى توصيلات التيار.

#### الاستخدام والتعامل بعناية مع الأدوات الكهربائية

- قم بثبيت قطعة الشغل. يتم مسك قطعة الشغل بشكل أكثر أمانًا من مسكتها باليد في حالة ثبيتها باستخدام تجهيزات الشد أو منجلة.
- قم بإيقاف الأداة الكهربائية على الفور، بمجرد تعرض الأداة للإعاقة. يمكن أن ينحرف الجهاز جانبا.
- قبل التخزين انتظر إلى أن تتوقف الأداة الكهربائية تماماً.







مفتاح تحويل الدوران جهة اليمين/اليسار	٨	مسلك لقمة	١
زربات للتشغيل المستمر	٩	طرف تركيب الأدوات	٢
مفتاح التشغيل/إيقاف	١٠	وصلة بینية للجهاز/الملحقات التكميلية (وصلة شد)	٣
كابل الكهرباء	١١	نظام القايض/ناقل الحركة	٤
لوحة الصنع	١٢	خطاف عام	٥
مخج البواء	١٣	المحرك	٦
محدد عمق الثقب	١٤	مدخل البواء	٧

## 2.3 الاستخدام المطابق للتعليمات

المتاج الموصوف هو عبارة عن أداة كهربائية تستخد باليد ويتم تغذيتها من الشبكة الكهربائية وهي مخصصة للاستخدام في الجدران الجافة.

الجهاز مخصص لربط ومل البراغي في الخاتمات المناسبة في الجدران الجافة. يلزم استخدام براغي جدران جافة بقطر يصل إلى 4,2 مم وطول يصل إلى 55 مم.

يُحظر التعامل مع المواد الخطيرة على الصحة (مثل الأسيستوس).

## 3.3 مجموعة التجهيزات الموردة

المفك الآلي الثقب للجدران الجافة، دليل الاستعمال

تجد المزيد من منتجات النظام المسموح بها لمتنبك لدى مركز Hilti الذي تعامل معه أو على موقع الإنترنت: [www.hilti.com](http://www.hilti.com)

## 4 المواصفات الفنية

### 1.4 المواصفات الفنية

SD 6000	SD 5000	SD 2500	التيار الأسماي
3.3 أمبير	3.3 أمبير	3.3 أمبير	الوزن طبقاً لبروتوكول EPTA 01/2003
1.4 كجم	1.4 كجم	1.5 كجم	عدد اللفات الأسماي
0 لفة/دقيقة ... 6,000 لفة/دقيقة	0 لفة/دقيقة ... 5,000 لفة/دقيقة	0 لفة/دقيقة ... 2,500 لفة/دقيقة	لوضع الدوران على الفارغ
7.9 نيوتن متر	9.5 نيوتن متر	19 نيوتن متر	أقصى عزم دوران
رأس سداسي مجوف ١/٤ بوصة	رأس سداسي مجوف ١/٤ بوصة	رأس سداسي مجوف ١/٤ بوصة	طرف تركيب الأدوات

## 2.4 معلومات الضوضاء وقيم الاهتزاز

تم قياس قيم ضغط الصوت والاهتزاز الواردة في هذا الدليل طبقاً لعملية قياس معابرية ويمكن الاستعانة بها في مقارنة الأدوات الكهربائية مع بعضها البعض. وهي تصلح أيضاً لتقدير المخاطر بصورة مؤقتة. المواصفات الواردة تتعلق بالاستخدامات الأساسية للأداة الكهربائية. أما إذا تم استخدام الأداة الكهربائية في تطبيقات أخرى مع أدوات شغل مخالفلة للمواصفات أو دون صيانة كافية، ففي هذه الحالة قد تختلف البيانات. وقد يزيد هذا من المخاطر خلال مدة العمل بالكامل بصورة واسعة. ولتقدير المخاطر تقديراً دقيقاً ينبغي أيضاً مراعاة الأوقات التي يتم فيها إيقاف الجهاز أو التي يكون فيها الجهاز مشغلاً ولكن دون استخدام حقيقي. وقد يقلل هذا من المخاطر خلال مدة العمل بالكامل بصورة واسعة. احرص على مراعاة تدابير السلامة الإضافية لحماية المستخدم من تأثير الصوت وأو الاهتزازات مثل: صيانة الأداة الكهربائية وأدوات العمل والحفاظ على الأيدي في حالة دائمة وتنظيم مراحل العمل.

### معلومات الضجيج طبقاً للمواصفة EN 62841

SD 5000	SD 2500	مستوى شدة الصوت ( $L_{WA}$ )	نسبة التفاوت لمستوى شدة الصوت ( $K_{WA}$ )
(A) 98 ديسيل	(A) 100 ديسيل		
(A) 3 ديسيل	(A) 3 ديسيل		

SD 5000	SD 2500	مستوى ضغط الصوت المنبعث ( $L_p$ ) نسبة التفاوت لمستوى ضغط الصوت ( $K_{pA}$ )
(A) 87 ديسibel	(A) 89 ديسibel	مستوى شدة الصوت ( $L_{WA}$ ) نسبة التفاوت لمستوى شدة الصوت ( $K_{WA}$ )
(A) 3 ديسibel	(A) 3 ديسibel	مستوى ضغط الصوت المنبعث ( $L_p$ ) نسبة التفاوت لمستوى ضغط الصوت ( $K_{pA}$ )

SD 6000	مستوى شدة الصوت ( $L_{WA}$ ) نسبة التفاوت لمستوى شدة الصوت ( $K_{WA}$ )
(A) 98 ديسibel	مستوى ضغط الصوت المنبعث ( $L_p$ ) نسبة التفاوت لمستوى ضغط الصوت ( $K_{pA}$ )
(A) 3 ديسibel	مستوى ضغط الصوت المنبعث ( $L_p$ ) نسبة التفاوت لمستوى ضغط الصوت ( $K_{pA}$ )
(A) 85 ديسibel	مستوى ضغط الصوت المنبعث ( $L_p$ ) نسبة التفاوت لمستوى ضغط الصوت ( $K_{pA}$ )
(A) 3 ديسibel	مستوى ضغط الصوت المنبعث ( $L_p$ ) نسبة التفاوت لمستوى ضغط الصوت ( $K_{pA}$ )

قيم الاهتزاز الإجمالية

SD 6000	SD 5000	SD 2500	قيمة الاهتزاز المنبعث لربط البراغي دون طرق» ( $a_{WA}$ )
3 $\text{م}/\text{ثانية}^2$	2.5 $\text{م}/\text{ثانية}^2$	2.5 $\text{م}/\text{ثانية}^2$	نسبة التفاوت لربط البراغي
1.5 $\text{م}/\text{ثانية}^2$	1.5 $\text{م}/\text{ثانية}^2$	1.5 $\text{م}/\text{ثانية}^2$	

## 5 الاستعمال

### 1.5 التحضير للعمل

#### احترس:

خطر الإصابة! تشغيل الجهاز بشكل غير مقصود.

- اسحب القابس الكهربائي، قبل إجراء عمليات ضبط الجهاز أو تغيير أجزاء الملحفات.


تراعي إرشادات الأمان والإرشادات التدريبية الواردة في هذا المستند وعلى الجهاز.

#### 1.1.5 العمل بأمان مع الخطاف العام


- تأكد قبل بدء العمل أن الخطاف العام مثبت جيداً بالmfk الآلي.
- ضع المفك الآلي في مكان آمن، عندما لا تستخدموه لفترة طويلة.

#### 2.1.5 الدوران جهة اليمين/اليسار

في الوضع الأوسط يكون مفتاح التحكم مقفلأ (مانع التشغيل).



- اضبط مفتاح تحويل الدوران جهة اليمين/اليسار حسب الدوران جهة اليمين أو اليسار.



1. اجذب من محدد العمق وبذلك تنمل وصلة الشد.
2. اضغط طرف تركيب الأدوات في اتجاه المفك الآلي مع الإدارة الخفيفة وثبت هذا الوضع.
3. تناول الأداة المعشقة باليد الأخرى.
4. أدخل الأداة المعشقة المرغوبة في طرف تركيب الأدوات واضغطها حتى النهاية في اتجاه المفك الآلي.

### 3.5 العمل

تراعي إرشادات الأمان والإرشادات التحضيرية الواردة في هذا المستند وعلى المهاز.

#### 1.3.5 تثبيت البراغي

##### تحذير

**خطر بسبب التيار الكهربائي** خطر الصعق الكهربائي عند إدخال البراغي وتضرر الوصلات غير الظاهرة ولمسها لمسك اللقمة أو محدد العمق في نفس الوقت.

- استخدم المقابض فقط عند مسك المفك الآلي لإدخال أو إخراج البراغي.

1. اضبط المفك الآلي على وضع الدوران جهة اليمين.
2. ضع البراغي على اللقمة وضع البراغي على موضع الشغل.



يمكن ضبط عمق البراغي المثالي عن طريق إدارة محدد العمق.

3. قم بالتحكم في عدد اللفات عن طريق زر التحكم.


#### 2.3.5 فك البراغي

1. قم بخلع محدد العمق.

2. اضبط المفك الآلي على وضع الدوران جهة اليسار.

3. ضع المفك الآلي مع اللقمة على البراغي وقم بالتحكم في عدد اللفات عن طريق زر التحكم.

4. قم بتركيب محدد العمق مجدداً بعد خلع البراغي.



- قم بتشغيل وضع التشغيل المستمر.

#### 4.3.5 إيقاف وضع التشغيل المستمر

- اضغط على مفتاح التحكم.
- فيعود زر الثبات للوضع الأصلي.

#### 5.3.5 الوصلة البينية للجهاز ومحدد عمق الثقب

- اجذب من محدد العمق وبدلك تنمل وصلة الشد.
- أخرج محدد العمق من الجهاز بجذبه إلى الأمام.

عن طريق البريمة الحرة يمكنك القيام بالأعمال التالية:  
i  
 فك بغربي مربوط بتدويره جهة اليسار،  
 تغيير اللقم،  
 تغيير ماسك اللقمة،  
 الانتقال إلى نمط الخزانة،  
 إعادة ربط البراغي.

## 6 العناية والصيانة

### 1.6 العناية والصيانة

#### تحذير

خطر بسبب حدوث صدمة كهربائية! إجراء أعمال العناية والصيانة بينما القابس الكهربائي مركب قد يتسبب في

إصابات بالغة وإصابة بحرق.

- احرص على سحب القابس الكهربائي قبل جميع أعمال الإصلاح والعنابة.

#### العناية

- قم بإزالة الاتساع الملتصق بحرص.
- قم بتنظيف فتحات التهوية بحرص باستخدام فرشاة حافة.
- نظف جسم الجهاز باستخدام قطعة قماش مبللة بعض الشيء. لا تستخدم مواد عناء تحتوي على السيليكون لما قد تتسبب فيه من الإضرار للأجزاء البلاستيكية.

#### الصيانة

#### تحذير

خطر الصعق الكهربائي! قد تؤدي أعمال الصيانة التي تتم على الأجزاء الكهربائية بشكل غير سليم إلى حدوث

إصابات خطيرة وإصابة بحرق.

لا يجوز إجراء إصلاحات على الأجزاء الكهربائية إلا من خلال متخصصين في الكهرباء.

- افحص جميع الأجزاء المرتبطة من حيث وجود أضرار وافحص عناصر الاستعمال من حيث كفاءتها الوظيفية.

- في حالة وجود أضرار/أو اختلالات وظيفية لا تقم بتشغيل الجهاز. احرص على الفور على إصلاحه لدى مركز **Hilti** خدمة.
- بعد أعمال العناية والإصلاح قم بتركيب جميع تجهيزات الحماية وافحصها من حيث الأداء الوظيفي.

## 7 المساعدة في حالات الاختلالات

- عند حدوث اختلالات غير مذكورة في الجدول أو يتذر عليك معالجتها بنفسك، فيرجى التوجّه إلى مركز **Hilti** خدمة 

الخلل	السبب المعمول	الحل
المفك الآلي لا يعمل وتومض أربع لمبات LED.	▪ اترك مفتاح التحكم من التحميل الزائد وسيلة الحماية من التحميل الزائد تقوم بعملها.	▪ مجدداً. قلل التحميل.
لا يمكن الضغط على مفتاح التحكم أو المفتاح مقفل.	▪ مانع التشغيل مفعول.	▪ اضبط مفتاح تحويل الدوران جهة اليمين/اليسار حسب الدوران جهة اليمين أو اليسار.
لا يتم ربط البرغي رغم أن المفك الآلي يدور.	▪ تم اضبط اتجاه دوران غير صحيح.	▪ اضبط اتجاه الدوران الصحيح عن طريق مفتاح تبديل اتجاه الدوران للدوران جهة اليمين/جهة اليسار.
تنشأ سخونة مفرطة بالمفك الآلي.	▪ عطل كهربائي	▪ أوقف المفك الآلي على الفور، واتصل بخدمة <b>Hilti</b> .
▪ تم التحميل على البرغي بشكل زائد من خلال تجاوز حد الاستخدام.	▪ اختر مفكًا آليًا مناسباً لمتطلبات التطبيق.	

## 8 التكبيّن

أجهزة **Hilti** مصنوعة بنسبة كبيرة من مواد قابلة لإعادة التدوير. يشترط لإعادة التدوير أن يتم فصل الخامات بشكل سليم فنياً. في العديد من الدول تقوم شركة **Hilti** باستغلال الأجهزة القديمة لإعادة تدويرها. وللمعلومات حول ذلك اتصل بخدمة عملاء **Hilti** أو الموزع القريب منك.



- لا تلق الأدوات الكهربائية، الأجهزة الإلكترونية والبطاريات ضمن القمامات المنزليّة!

## 9 مواصفة RoHS (مواصفة تقيد استخدام المواد الخطرة)

- تجد جدول المواد الخطرة تحت الرابط التالي: SD 2500 للجهاز qr.hilti.com/r3008  
 تجد جدول المواد الخطرة تحت الرابط التالي: SD 5000 qr.hilti.com/r5390 للجهاز  
 تجد جدول المواد الخطرة تحت الرابط التالي: SD 6000 qr.hilti.com/r5241 للجهاز  
 تجد رابطاً بخصوص جدول RoHS في نهاية هذا المستند كโคوD QR

## 10 ضمان الجهة الصانعة

- في حالة وجود أيّة استفسارات بخصوص شروط الضمان، يرجى التوجّه إلى وكيل **Hilti** المحلي الذي تتعامل معه.



**Hilti Aktiengesellschaft**  
Feldkircherstraße 100  
9494 Schaan | Liechtenstein

<b>SD 2500 (02)</b>	[2006]
<b>SD 5000 (01)</b>	[2006]
<b>SD 6000 (01)</b>	[2011]

2006/42/EC	EN ISO 12100
2014/30/EU	EN 62841-1
2011/65/EU	EN 62841-2-2

Schaan, 06/2018

**Norbert Wohlwend**

Head of BU Quality Management  
DQX Quality Management  
Business Unit Direct Fastening

**Lars Tänzer**

Head of BU Direct Fastening  
Business Unit Direct Fastening



SD 2500



SD 5000



SD 6000





Hilti Corporation  
LI-9494 Schaan  
Tel.: +423 234 21 11  
Fax: +423 234 29 65  
[www.hilti.group](http://www.hilti.group)



2164701



Hilti Connect